




GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			1/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany , otynkowany, na wysokim cokole, z dachem dwuspadowym, - w elewacji frontowej nieznacznie wysunięty przed lico elewacji ryzalit, zwieńczony szczytem trójkątnym, - elewacje zwieńczone prostym gzymsem, - w elewacji tylnej (wsch.) facjata kryta dachem jednospadowym. ELEMENTY NOWE: - na osi elewacji tylnej (wsch.) niska dobudówka, kryta dachem płaskim, - pokrycie dachu – eternit, - okna PCV i drewniane, - drzwi drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldram 2		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 111/17		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu					




GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			2/469	
1. OBIEKT Obora			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: <ul style="list-style-type: none"> - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, - elewacje zdobione dużymi płycinami, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, - okna metalowe, - drzwi i wrota deskowe. ELEMENTY NOWE: <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie dachu – blacha trapezowa. 			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldram 2		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 111/19		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	pomocnicze	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu




GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			3/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE ok. 1905 r.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na wysokiej kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką zakładkową, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone profilowanym gzymsem, szczyty ujęte prostym gzymsem. ELEMENTY NOWE: - okna PCV, - drzwi drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Baldram 5			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 109/5 i 109/6			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			4/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na wysokim cokole, z dachem dwuspadowym, - na osi elewacji frontowej (zach.) murowany ganek na planie połowy 10-cio boku, zwieńczony balkonem, - na osi elewacji frontowej i tylnej facjata zwieńczona trójkątnym szczytem, kryta dachem dwuspadowym, szczyty facjat zdobiony wazonami, - w elewacjach bocznych (pn. i pd.) pozorne ryzality zwieńczone prostym gzymsem, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, pod oknami poddasza prosty gzymsem, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone profilowanym gzymsem, szczyty ujęte prostym gzymsem. ELEMENTY NOWE: - w elewacji północnej bezstylowa dobudówka mieszcząca klatkę schodową, - pokrycie dachu – eternit, - okna PCV, - drzwi drewniane.			7. POWIAT Kwidziński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldram 8 (d. nr 5)		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 111/2		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			5/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - elewacje zwieńczone rolkowym gzymsem, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, - okna częściowo oryginalne, - drzwi płycinowo-ramowe. ELEMENTY NOWE: - w części północnej budynku zmieniono wykroje okien na prostokątne, - okna PCV.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldrum 16		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 42/2		
			12. WŁASNOŚĆ prywatne		
15. STAN ZACHOWANIA zły			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			6/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE XIX/XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na wysokim cokole, z dachem dwuspadowym, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone profilowanym gzymsem, szczyty ujęte prostym gzymsem, - elewacja frontowa zdobiona pilastrami, nad oknami naczółki – na dwóch środkowych osiach o wykroju łuku odcinkowego, na pozostałych trójkątne, na osi facjata, zwieńczona trójkątnym szczytem, kryta dachem dwuspadowym, - w elewacji tylnej na osi środkowej – ganek kryty dachem dwuspadowym, szczyt ganku zdobiony profilowanym gzymsem, - okna w elewacji tylnej oryginalne, drzwi deskowe. ELEMENTY NOWE: - elewacja północna ocieplona styropianem w części 1 kond., - do elewacji północnej oraz do elewacji wschodniej przylega dobudówka kryta płaskim dachem, - w elewacji frontowej okna PCV, drzwi drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO Pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldram 18 (d. nr 18)		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 39/2 i 40/1		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	12. WŁASNOŚĆ prywatna 13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne 14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			7/469	
1. OBIEKT Stajnia			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1931 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, nad nimi naczółki o wykroju łuku odcinkowego, nad nimi gzyms kostkowy obiegający wszystkie elewacje, - elewacje wzdłużne (pn. i pd.) oraz szczyty zwieńczone profilowanym gzymsem, szczyty zdobione sterczynami, - w szczycie zach. tablica z datą „1931” i inicjałem „KS”, - okna metalowe, uchylne, - drzwi i wrota deskowe.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldrum 18 (d. nr 18)		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 40/1		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		pomocnicze
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			8/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 20-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na wysokiej kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, krytym w połowie dachówką karpiówką, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) w części południowej i szczyt południowy zwieńczone – profilowanym gzymsem, - w elewacji frontowej i południowej zachowały się fragmenty naczółków nad oknami, - okna w części północnej oraz w elewacji południowej i tylnej oryginalne. ELEMENTY NOWE: - elewacje niemal pozbawione detalu architektonicznego, północna część otynkowana współcześnie bez odtwarzania detalu, - w elewacji frontowej niski, murowany ganek przekryty płaskim dachem – eternit, - połowa dachu budynku przekryta eternitem , - w elewacji frontowej dwa okna PCV, - drzwi drewniane.			7. POWIAT Kwidziński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldram 19		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 25/3 i 24/3		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany		17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne 14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			9/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) oraz szczyty zwieńczone kostkowym gzymsem. ELEMENTY NOWE: - w elewacji frontowej ganek kryty dachem jednospadowym, - okna drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Baldram 21			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 23			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			10/469		
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM			
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, nad nimi profilowany gzyms obiegający wszystkie elewacje, - drzwi deskowe.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Baldram 21			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 23			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			11/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką zakładkową, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone gzymsem kostkowym, elewacje boczne zwieńczone płaskim, szerokim fryzem z tynku, - oryginalne okna, - dwie pary drzwi do części mieszkalnej płycinowo-ramowe, z nadświetlem, drzwi do części gospodarczej deskowe. Budynek jest w złym stanie technicznym; widoczne spękania ścian, w elewacji tylnej (zach.) podmyty fragment fundamentu w części gospodarczej.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Baldrum 25			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 20/2			
			12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa			
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		mieszkalno-gospodarcze	
15. STAN ZACHOWANIA zły			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska		18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ groźba katastrofy budowlanej			
14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków						



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			12/469	
1. OBIEKT Dróżnicówka			5. MIEJSCOWOŚĆ BALDRAM		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE ok. 1915 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem naczółkowym, krytym dachówką karpiówką, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, - dwie pary drzwi do części mieszkalnej płycinowo-ramowe, z nadświetlem, drzwi do części gospodarczej deskowe. ELEMENTY NOWE: - okna PCV, drewniane, - w elewacji wsch. na 1 osi od północy niska dobudówka kryta dachem jednospadowym (blacha falista), - w elew. zach. na 2 pierwszych osiach od południa - przybudówka, kryta płaskim dachem, otynkowana.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Baldram 39		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 114		
			12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa, Polskie Koleje Państwowe		
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ zagrożenia inwestycyjne względem obiektu		

